



Ford EcoSport 1.0 EcoBoost TITANIUM

41 900

PLN

Dane kontaktowe



www:
auto-margerita.pl

- 🍏 Apple CarPlay
- 📻 Radio
- 🔊 Zestaw głośnomówiący
- 🔌 Gniazdo USB
- 🗺️ System nawigacji satelitarnej
- 🔊 System nagłośnienia
- 📱 Ekran dotykowy
- ❄️ Klimatyzacja automatyczna
- 🛋️ Tapicerka materiałowa
- 🪑 Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- 🪑 Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- 🪑 Sportowe fotele - przód
- 🪑 Podłokietniki - przód
- 🪑 Podłokietniki - tył
- 🛖 Kierownica skórzana
- 🛖 Kierownica ze sterowaniem radia
- 🛖 Kierownica wielofunkcyjna
- 🔄 Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- ☁️ Czujnik deszczu
- 💡 Podgrzewana przednia szyba
- 🔌 Elektryczne szyby przednie
- 🔌 Elektryczne szyby tylne
- 🔌 Przyciemniane tylne szyby
- 🛑 Tempomat
- 🪑 Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- 🔌 Podgrzewane lusterka boczne
- 🪑 Lusterka boczne składane elektrycznie
- 🛑 Kontrola trakcji
- 🛖 Asystent świateł drogowych
- 💡 Oświetlenie adaptacyjne
- ☁️ Czujnik zmierzchu
- 💡 Światła do jazdy dziennej
- 💡 Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- 💡 Lampy przeciwmgielne
- 💡 Lampy przeciwmgielne w technologii LED
- 💡 Lampy tylne w technologii LED
- 💡 Oświetlenie drogi do domu
- 💡 Oświetlenie wnętrza LED
- ⏸️ System Start/Stop
- ⚠️ Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- 🛖 Wspomaganie kierownicy
- 🛖 Felgi aluminiowe 16
- 🛖 ABS
- 🛖 ESP
- ☕ System wykrywania zmęczenia kierowcy
- 🛖 Poduszka powietrzna kierowcy
- 🛖 Poduszka powietrzna pasażera
- 🛖 Poduszka kolan kierowcy
- 🛖 Poduszka kolan pasażera
- 🛖 Kurtyny powietrzne - przód
- 🛖 Poduszka powietrzna centralna
- 🛖 Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- 🛖 Boczne poduszki powietrzne - przód
- 🛖 Kurtyny powietrzne - tył
- 🛖 Boczne poduszki powietrzne - tył
- 🛖 Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Ford
Model	EcoSport
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2018
Przebieg	120000
Kolor	Biały
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	998
Moc	125
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	119
Kraj pochodzenia	Luksemburg
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

