



Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 ST-Line

57 900


PLN

Dane kontaktowe



www:
auto-margerita.pl

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 18
- Opony wielosezonowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Aktywny asystent hamowania awaryjnego
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- System zabezpieczający podczas dacho...



Marka	Ford
Model	Kuga
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018
Przebieg	167000
Kolor	Biały
Pojemność skokowa	1997
Moc	150
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	144
Kraj pochodzenia	Luksemburg
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5